




Aperçu des conditions au début du printemps dans le bassin versant de la rivière des Outaouais

OTTAWA/GATINEAU, vendredi 06 mars 2026 — Le Comité de régularisation de la rivière des Outaouais surveille de près le bassin versant de la rivière des Outaouais en préparation pour la crue printanière. Dans l'ensemble, cet hiver a été caractérisé par des températures proches des normales saisonnières, voire légèrement plus froides, et des précipitations près de la moyenne dans la majeure partie du bassin versant. Les débits et niveaux d'eau sont demeurés en dessous des normales le long du tronçon principal de la rivière des outaouais, en raison des conditions de faible hydraulicité observées du milieu de l'été à la fin de l'automne. Le sommaire présenté ci-dessous fait état de la situation actuelle en ce début de printemps avant que la crue printanière soit amorcée.

Conditions actuelles de neige au sol:

- Le couvert de neige a commencé à se former au début du mois de décembre. Le mois de janvier a été caractérisé par des températures proches des normales saisonnières, ponctuées d'épisodes de froid, ainsi qu'un épisode important de précipitations en début de mois. Dans l'ensemble, les précipitations de janvier sont demeurées proches des normales. Ainsi, à la fin du mois de janvier, l'équivalent en eau de la neige, soit la quantité d'eau contenue dans le couvert de neige, a été généralement près des normales dans l'ensemble du bassin, avec des valeurs légèrement supérieures à la normale dans le nord-ouest ainsi que dans les sous-bassins du sud, et des valeurs légèrement inférieures dans certains secteurs du centre (autour de Maniwaki) et du nord-est du bassin (figure ci-dessous).
- À la fin du mois de février, l'équivalent en eau de la neige a été supérieur à la normale dans les sous-bassins du sud, avec des valeurs particulièrement élevées dans certains secteurs, notamment

ÉQUIVALENT EN EAU DE LA NEIGE AU SOL – Écart à la normale (cm)




Source: Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs, 2026. *Données du Réseau de surveillance du climat du Québec*, Direction de la surveillance de la qualité de l'air et du climat, Québec.

dans certaines parties des bassins des rivières Mississippi, Rideau, et Nation Sud. La partie nord-ouest du bassin a affiché également des valeurs supérieures à la normale. Les parties centrale et nord-est du bassin ont présenté quant à elles des valeurs légèrement inférieures à la normale (figure ci-dessus).

Stratégie de régularisation / Conditions actuelles en rivières:

- Les niveaux d'eau et débits sur le tronçon principal de la rivière des Outaouais, depuis le lac Témiscamingue jusqu'à la région de Montréal, sont demeurés en dessous des normales dans la plupart des endroits depuis le début de l'hiver en raison des conditions sèches observées dans l'ensemble du bassin versant du milieu de l'été jusqu'à la fin de l'automne. La vidange des réservoirs, amorcée dès l'été dernier afin d'atténuer les impacts des conditions de faible hydraulicité, s'est poursuivie durant l'hiver pour maintenir les débits près des normales saisonnières.
- Au début mars, la vidange des principaux réservoirs situés dans la partie nord du bassin versant de la rivière des Outaouais progresse normalement, et est légèrement en avance sur la normale, comme le montre la figure ci-dessous. Le volume d'eau emmagasinée dans les principaux réservoirs longe la limite inférieure de la bande normale (10e percentile), voire légèrement en dessous. Cette vidange se poursuivra généralement au cours des prochaines semaines pour assurer une capacité de stockage adéquate en prévision de la crue printanière.



Aperçu à long terme:

- En date du 6 mars, la quantité d'eau dans le couvert de neige est proche de la normale dans l'ensemble du bassin versant, avec des valeurs supérieures à la normale dans les sous-bassins du sud et nord-ouest. Des températures supérieures à zéro accompagnées de pluie sont attendues au cours des prochains jours sur une bonne partie du bassin, ce qui pourrait déclencher une fonte printanière hâtive, particulièrement dans les tributaires de la partie sud du bassin, tels que les rivières Madawaska, Mississippi, Rideau et Nation Sud. L'effet de ce redoux sur le tronçon principal de la rivière des Outaouais demeure toutefois incertain à ce stade.
- Il est trop tôt pour prévoir l'amplitude et le moment de la pointe dans le tronçon principal de la rivière des Outaouais. Si les températures douces persistent et que des précipitations importantes surviennent au cours des prochaines semaines, une amorce hâtive de la crue printanière ne peut être exclue. Les conditions météorologiques des prochaines semaines, telles que des chutes de neige et des pluies abondantes, influenceront l'intensité de la crue et ne sont souvent connues que quelques jours avant qu'elles se produisent.

Le Comité de régularisation de la rivière des Outaouais continuera de surveiller les conditions et d'informer les résidents du bassin versant par le biais de son site Web rivieredesoutaouais.ca .

Comité de régularisation de la rivière des Outaouais